

โครงการตรวจสอบความเสียหายของฐานรองเครื่องจักร รายงานฉบับสมบูรณ์

Objective of the study is to implement visual inspection of infrastructure of bearing pad of machine. The present condition and damage of the infrastructure is investigated. The focal point of the study is an inspection of vigorousness of the bearing pad in particular with an impact of wear and tear, i.e. leak, rust and corrosion. Resolution and instruction of preventive maintenance is also revealed.



สำนักหอสมุด